



**ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ЗАВЕДЕНО КОД НАРУЧИОЦА  
ГРАЂЕВИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ д.о.о, БЕОГРАД,  
ПОД БР. УП – 3648/19 од 09.09.2019. ГОДИНЕ И ОДГОВОР  
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 04/19**

**ПИТАЊЕ**

Поштовани,

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

БЕОГРАД, Бул. Арсенија Чајковског 110

ПРИМЉЕНО

UP - 3648/19

09.09.19

у складу са Делом 1, одељак 3, тачка 14 - Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје Наручилац, у делу 3 – техничке спецификације, наведени су услови и обим извођења радова:

**III. УСЛОВИ И ОБИМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

објекта Ф на парцели Св-1 у насељу „Земунске капије“ на к.п. 10362/3 к.о. Земун  
Извршилац је у обавези да пре почетка извођења радова, прегледа и провери локацију, њену околину и ограничења и прикупи све расположиве информације у вези с тим, да процени обим и природу свих врста активности потребних за завршетак изградње објекта. Поред наведеног Извршилац је у обавези да изврши преглед комплетне Уговорне документације, као и Техничке документације за извођење, тако да је у потпуности упознат са напред наведеним и да целокупан Уговорени посао може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. Сматраће се да је Извршилац добио све информације које су сваком искусном Извршиоцу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на вршење и завршетак целокупног уговореног посла.

**Ради утврђивања и детаљног упознавања са квалитетом и обимом до сада изведених радова, молимо да нам доставите следећу документацију за до сада изведене радове:**

- важеће атесте акредитованих лабораторија за до сада уграђене материјале и опрему, као и сва испитивања уграђених материјала, опреме и инсталација;
- достављене пројекте осматрања до сада изведених радова;
- до сада достављене Извештаје о извршеним активностима са фотографијама изведених радова од стране претходног Извршиоца;
- информацију да ли је до сада било примећених недостатака на изведеном делу објекта и да ли су исти отклоњени;
- информацију да ли је уклоњен заостали материјал, опрема и постројења коришћен при грађењу;
- да ли је за до сада изведене радове обезбеђено праћење пројекта, спровођење процедура и извештавање по методологији ПМИ-стандарда, и уколико јесте, да нам исто и доставите;
- следећу градилишну документацију:
  - грађевински дневник;
  - књигу инспекције;
  - пријаве радова надлежним институцијама;
  - атесте коришћених материјала и опреме;
  - записнике о испитивању материјала, опреме и инсталација;
  - сагласности Надзора на узорке уграђене опреме и материјала;
  - документацију праћења тока грађења по ПМИ процедурама;
  - другу до сада израђену документацију у складу са важећим прописима.

- информацију да ли је претходни Извршилац и/или Наручилац заштитио изведене радове и суседне објекте од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, које могу да се појаве у току извођења и/или одржавања изведених радова;

- да ли је до сада било подраживања и обештећења за све рекламације, потраживања, одштете, трошкове и издатке настале по основу повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини;

- да ли је претходни Извршилац је у потпуности одговоран за адекватност, стабилност и сигурност свих радова и метода изградње на Градилишту, као и да ли су изведени радови изведени на најбољи начин и по савременим методама рада и са материјалом захтеваног квалитета;

- да ли је завршена пријава темеља, и ако јесте, молим да нам доставите потврду.

**У делу обележавања, оскултација и снимања објекта:**

- да ли је претходни Извршилац извршио обележавање објекта, геодетски контролисао грађење, пратио слегање објекта и суседних објеката, извршио сва геодетска снимања и спровео процедуре сагласно важећим законским одредбама?

- да ли је претходни Извршилац потпуно и тачно извео радове према техничкој документацији?

- да ли је положај, висина и димензија за све делове изведених радова исправна?

- ко сноси трошкове који настану као последица неиспуњења уговорних обавеза и исправљања насталих грешака претходног Извршиоца?

-ко сноси одговорност за скривене недостатке радова претходног Извршиоца?

## ОДГОВОР

У оквиру Конкурсне документације за ВЈН 04/19 достављена је комплетна пројектно-техничка документација за извођење радова. Дана 09.09.2019. године са почетком у 11 h, сагласно позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке ВЈН 04/19, извршен је обилазак локације грађења. Понуђачи су имали прилику да се упознају са степеном завршености објекта, да провере усклађеност изведених радова са постојећом пројектно-техничком документацијом, прегледају и провере локацију, њену околину и постојећа ограничења.

Имајући у виду предвиђени начин уговарања (по јединици мере) све позиције које нису обухваћене Конкурсном документацијом за ВЈН 04/19 биће третиране као додатни рад.

Сва постојећа техничка, градилишна и друга документација (укључујући и документацију доказа квалитета) за досада изведене радове биће доступна изабраном Извршиоцу. Уколико буде евентуално постојала потреба за додатним испитивањима, која нису обухваћена Конкурсном документацијом за ВЈН 04/19, иста ће бити третирана као додатни рад и тако ће се обрачунавати, у свему

сагласно процедурама дефинисаним Законом о јавним набавкама и Конкурсном документацијом за ВЈН 04/19.

Све уочене недостатке на изведеним радовима Извршилац посла биће у обавези да отклони, уз писану сагласност Надзора, а уколико исти нису специфицирани Техничким спецификацијама датим у Делу 3 Конкурсне документације за ВЈН 04/19 исти ће се обрачунавати као вишкови радова или као додатни радови, сагласно процедурама дефинисаним Законом о јавним набавкама и Конкурсном документацијом за ВЈН 04/19.

Извршилац посла доставља банкарску гаранцију за гарантни период на вредност извршеног посла и гарантује за радове које је он извео.

Одговорност за скривене недостатке претходног Извршиоца неће сносити Извршилац изабран у поступку јавне набавке ВЈН 04/19.

Наручилац не сматра да су информације о обавезама које је по питању заштите изведених радова и штета нанетих другом лицу или имовини и по питању документације праћења грађења по ПМИ процедурама имао претходни Извршилац битне за предмет ове јавне набавке.

Претходни Извршилац је извршио пријаву темеља за изведени део темељне конструкције објекта ламеле Ф1, Ф2 и Ф3 и испод платоа игралишта, осим темеља анекса оквирног габарита 9 м x 16 м (спратности По), који се налази уз бочну страну ламеле Ф3 и није изведен. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 08.02.2019. издало је Записник о инспекцијском надзору којим је констатовано да за изведене темеље нема одступања од пројектне документације. Обавеза новог Извршиоца је да након завршетка израде комплетних темеља допуни геодетски снимак темеља, све на начин дефинисан важећом законском регулативом и предвиђен у оквиру поступка спровођења обједињене процедуре, као што је дефинисано у члану 10 тачка 15 Дела 2 и у оквиру Дела 3 Конкурсне документације за ВЈН 04/19.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/19

